

10-1911/UL

Glove Medic pour les gants sans doublure



- Kit de réparation et de renforcement pour les gants sans doublure tels que le soudage TIG, les gants de conduction et de mécanicien.

Attention: Pour les gants certifiés, vérifiez les valeurs nominales avant l'opération. Pour les gants non certifiés, le propriétaire est responsable d'assurer une protection adéquate avant toute utilisation.